



R1=R2=R3=R4=270 OHM 1/4 WATT  
 TR1-TR2-TR3-TR4=DARLINGTON TIP 121(od equivalente) non hanno bisogno di dissipatore  
 PT1=potenzimetro lineare da 10kohm

